

## **COMUNICADO**

A Policlínica João Pereira dos Santos, através do Consorcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, vem por meio deste, esclarecer quanto ao equipamento de Tomografia da referida unidade.

Ocorre que, o Tomógrafo da Policlínica vem apresentando problemas recorrentes. Desde de janeiro de 2023 o Consorcio Público tem envidado esforços para realizar a manutenção corretiva do aparelho junto a empresa PHILIPS, produtora do aparelho de tomografia, com sede na cidade de São Paulo.

Nesse período foram realizadas 4 visitas a unidade no intuito de corrigir os problemas apresentados, com trocas de peças e atualizações dos sistemas, na última visita o engenheiro da empresa PHILIPS realizou o diagnóstico das placas com o objetivo de ajustes e configuração, foram solicitados equipamentos necessários para a atualização do software do equipamento.

Nesse passo, informamos aos usuários dos serviços da Policlínica João Pereira dos Santos que estamos em fase final da manutenção, e confiantes de que tão logo retornaremos com os exames de Tomografia nesta unidade.

Informamos ainda que, tão logo o retorno dos atendimentos, serão ofertados turnos extras a noite, durante a semana, e nos sábados para atender as demandas reprimidas dos municípios consorciados durante a suspensão do serviço.

Pedimos desculpas pela suspensão dos serviços, mas mantemos o nosso compromisso de buscar sempre a primazia e a qualidade dos atendimentos, tendo em vista a preocupação em oferecer serviços de saúde a toda a população dos municípios consorciados.

Atenciosamente,

**Pedro Alex Leite Cruz**

Diretor Geral da Policlínica João Pereira Dos Santos  
Resolução CPSMJN 15/2021